Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 283. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.

Б.3.10. Энергетические службы металлургических предприятий

ПБП 1246.10

- 1. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?
- Временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования
- Инструкция по проведению пусконаладочных работ
- Инструкции по эксплуатации

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 7.

При освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств должны быть разработаны временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования.

Продолжительность действия временной инструкции должна быть не более одного года с начала освоения нового производства.

2. Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?

- Загрузка шихты и материалов с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции
- Загрузка шихты, не прошедшей пиротехнического контроля
- Загрузка пакетированного металлолома
- Допускается все перечисленное

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 32.

He допускается загрузка шихты и материалов в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак, с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции.

3. В какой зоне не допускается нахождение людей?

- В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами
- В зоне работы электромостовых кранов
- В зоне работы кран-балок
- Во всех перечисленных зонах

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 224.

Не допускается нахождение людей в зоне погрузки грейферными или магнитными кранами

4. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?

- При незначительном падении давления воды в системе водоохлаждения
- При незначительном повышении давления воды в системе охлаждения
- При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов

Пояснение

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 15.

Не допускается эксплуатация плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов.

5. Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров?

- Пол рабочей площадки в местах установки ковшей должен быть сухим
- Все перечисленные требования
- Ось сливного отверстия ковша, установленного под слив, должна совпадать с осью заливочного ковша
- Сливание расплава металла из ковшей и миксеров должно быть механизировано

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 161.

Сливание расплава металла из ковшей и миксеров должно быть механизировано.

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 162.

Ось сливного отверстия ковша, установленного под слив, должна совпадать с осью заливочного ковша. Пол рабочей площадки в местах установки ковшей должен быть сухим.

6. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?

- Только после тщательного их просушивания и разогрева
- Только после выдержки в течение суток при температуре 40 °C
- Только после выдержки в течение одной смены при температуре свыше 40 °C

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 171.

Слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта, разрешается производить только после тщательного их просушивания и разогрева.

7. При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?

- Имеющих раковины, трещины в стенках ковшей и в местах крепления цапф
- С поврежденной футеровкой
- При наличии хотя бы одного из перечисленных
- Потерявших форму вследствие деформации

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 157.

Эксплуатация ковшей, имеющих раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф, а также ковшей, потерявших форму вследствие деформации, имеющих качку цапф в теле ковша, и ковшей с поврежденной футеровкой не допускается.

8. Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?

- Должны расставляться только на горизонтальных площадках в любом месте пролета цеха
- Должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и учетом технологии производства
- Должны расставляться на свободных площадках пролета цеха

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 147.

Ковши, предназначенные для расплава металла, должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и учетом технологии производства.

9. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?

- Должны быть выдержаны в помещении не менее суток
- Должны быть выдержаны в помещении не менее смены
- Должны быть предварительно просушены или прокалены

Поаспение.

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 32.

Загружаемые в печи руда, флюсы, ферросплавы и другие материалы должны быть предварительно просушены или прокалены

10. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?

- Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее 2 суток
- Должны быть защищены специальными экранами от нагревания теплоизлучением
- Фурмы должны иметь цилиндрическую форму
- Перед установкой фурмы должны храниться в специальном помещении не менее 5 суток
- Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 20.

Фурмы для продувки жидкого металла газами должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями.