

**Демонстрационный вариант PDF-файла, в данном файле представлено вопросов: 10 из 316. Полная версия файла выглядит так же, как данный файл, но в полной версии файла представлены все вопросы. Файл со всеми вопросами можно скачать по ссылке, которая расположена внизу этой страницы.**

---

## **Б.3.6. Сталеплавильное производство**

ПБП 916.15

### **1. Что должно быть разработано для обеспечения безопасности при освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств?**

- Инструкции по безопасному проведению пусконаладочных работ
- Временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования
- Технологические карты и дополнительные должностные инструкции

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 7.*

*При освоении новых производств, технологических процессов и технических устройств должны быть разработаны временные инструкции, содержащие меры, направленные на безопасное ведение технологических процессов и безопасную эксплуатацию оборудования. Продолжительность действия временной инструкции должна быть не более одного года с начала освоения нового производства.*

---

### **2. Что не допускается к загрузке в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак?**

- Загрузка шихты и материалов с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции
- Загрузка шихты и материалов, не прошедших пиротехнического контроля
- Загрузка шихты и материалов с количеством влаги ниже, чем предусмотрено производственной инструкцией

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 32.*

*Не допускается загрузка шихты и материалов в агрегаты, содержащие расплавленный металл или шлак, с количеством влаги выше, чем предусмотрено в технологической инструкции.*

---

### **3. При каких условиях запрещается эксплуатация плавильных агрегатов?**

- При разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов
- При допустимом падении давления воды в системе охлаждения
- При минимальном повышении давления воды в системе охлаждения

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 15.*

*Не допускается эксплуатация плавильных агрегатов при разгерметизации системы водяного охлаждения этих агрегатов.*

---

#### 4. В какой зоне не допускается нахождение людей?

- На расстоянии 20 м от зоны работы грейферного крана в случае, если кран работает внутри производственного здания
- **В зоне погрузки грейферными или магнитными кранами**
- На расстоянии 15 м от зоны работы магнитного крана в случае, если кран работает внутри производственного здания
- В зоне погрузки только грейферными кранами

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 224.

Не допускается нахождение людей в зоне погрузки грейферными или магнитными кранами

---

#### 5. Какие требования установлены к процессу сливания расплава металла из ковшей и миксеров?

- Только запрет на работу с технологической емкостью (ковшом) с расплавом металлов общим весом более 15 кг, держа ее в руках на весу
- Только механизированное сливание расплава металла из ковшей и миксеров
- Только совпадение оси сливного отверстия ковша, установленного под слив, с осью заливочного ковша
- **Все перечисленные требования**

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 161.

Сливание расплава металла из ковшей и миксеров должно быть механизировано.

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 162.

Ось сливного отверстия ковша, установленного под слив, должна совпадать с осью заливочного ковша. Пол рабочей площадки в местах установки ковшей должен быть сухим.

---

#### 6. После чего разрешается производить слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта?

- **Только после тщательного их просушивания и разогрева**
- Только после их увлажнения и охлаждения
- Только после нанесения на них смазочного материала

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 171.

Слив расплава в ковши, вышедшие из ремонта, разрешается производить только после тщательного их просушивания и разогрева.

---

#### 7. При наличии каких дефектов ковшей их эксплуатация не допускается?

- При наличии качки цапф в теле ковша, потери формы вследствие деформации
- При наличии повреждений футеровки
- **При наличии хотя бы одного из перечисленных**
- При наличии раковин, трещин в стенках и в местах крепления цапф

Пояснение:

Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 157.

Эксплуатация ковшей, имеющих раковины, трещины в стенках и в местах крепления цапф, а также ковшей, потерявших форму вследствие деформации, имеющих качку цапф в теле ковша, и ковшей с поврежденной футеровкой не допускается.

---

## 8. Какие требования установлены к месту расстановки ковшей, предназначенных для расплава металла?

- Должны расставляться на свободных площадках пролета цеха в соответствии с производственной инструкцией
- Должны расставляться на горизонтальных площадках в любом месте пролета цеха в соответствии с проектной документацией
- **Должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и учетом технологии производства**

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 147.*

*Ковши, предназначенные для расплава металла, должны расставляться на горизонтальных площадках в соответствии с проектом и учетом технологии производства.*

---

## 9. Какие требования установлены к загружаемым в печи руде, ферросплавам и другим материалам?

- Должны быть выдержаны в помещении не менее 1 суток
- Должны быть тщательно очищены и промыты
- **Должны быть предварительно просушены или прокалены**

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 32.*

*Загружаемые в печи руда, флюсы, ферросплавы и другие материалы должны быть предварительно просушены или прокалены*

---

## 10. Какие требования установлены к фурмам для продувки жидкого металла газами?

- Должны быть пористыми и должны иметь специальный экран от нагревания теплоизлучением
- Должны быть подогреты до температуры, регламентированной производственной инструкцией, и должны иметь цилиндрическую форму
- **Должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями**

Пояснение:

*Приказ Ростехнадзора от 09.12.2021 № 512 п. 20.*

*Фурмы для продувки жидкого металла газами должны быть просушены и подогреты в специальной печи до температуры, регламентированной технологическими инструкциями.*

---